

記　号	名　　称
５２	真空コンタクタ
５２ＣＣ	真空コンタクタ投入コイル
Ｄｕ	ドライブユニット
ＡＵＳ	補助スイッチ
１～７	真空コンタクタ内部端子
ＬＳ４	ヒューズ溶断検出スイッチ
ＰＦ	電力ヒューズ
ＶＴ	操作用変圧器
Ｆ	ＶＴヒューズ
Ｆ１	制御ヒューズ
５２ＴＣ	真空コンタクタトリップコイル
Ｄ	ダイオード

回路構成上の注意

１　１ＶＴ取付時はＲ相，Ｓ相に追加します

２　点線はオプションを示します



制御回路コネクタ

○　：　有

×　：　無

１　：　１個付

２　：　２個付

UVA−3／6G／HAL			
形　　式	P−No	PT	LS4
	3	2	○
	2	1	○
	1	×	○