




記号	名 称
CC	投入コイル
TC	引はずしコイル
a	補助スイッチ“a”接点
b	補助スイッチ“b”接点
M	操 作 電 動 機
LS1, LS2	リミットスイッチ
D1～D6	ダイオード
ZD1	定電圧ダイオード
Q1～Q2	トランジスタ
NR1	サージ吸収素子
C1～C3	コンデンサ
F	ヒューズ
R1～R7	抵 抗 器
※ LA, LB	自動遮断接点
※ OA	過 負 荷 警 報 要 素

※; オプション

P3	N3
H	N2
K	F01
F1	
A1	F03
A2	A02
A3	A03
A4	A04
B1	AB1
B2	B02
B3	B03
B4	B04

制御断路部配置図
(遮断器後面より)

B10A— ☐	DC125V
	DC100/110V
形 式	操 作 電 圧