



電流引外し方式



追加補助スイッチ  
(オプション)


記号	名称
VCB	真空遮断器
A, B, C	相記号
CT	変流器
E	接地
TC1, TC2	電流引外しコイル
a1~a5	補助スイッチ“a”接点
b1~b5	補助スイッチ“b”接点
OCR	過電流継電器



追加補助スイッチ端子台  
(オプション)



補助スイッチ端子台



制御端子台

端子配列図 (真空遮断器背面より見る)